

BỘ Y TẾ  
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC  
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *148* /VKNTTW-VTTTB

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025.

V/v báo giá dịch vụ sửa chữa  
thiết bị phân tích.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị phân tích

Hiện nay, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu sửa chữa một số thiết bị phân tích phục vụ công tác chuyên môn. Tình trạng hiện tại của thiết bị được mô tả chi tiết tại **Phụ lục I** kèm theo.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá dịch vụ sửa chữa, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Đơn vị báo giá trong danh mục tại **Phụ lục I**;
- Bản báo giá theo mẫu quy định tại **Phụ lục II**;
- Giá chào dịch vụ thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;
- Báo giá được gửi về Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) trước **17 giờ 00**, ngày **19/02/2025** hoặc bản ký số được gửi về email: [vtttb.vknttw@gmail.com](mailto:vtttb.vknttw@gmail.com).

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, **kiểm tra thiết bị cần sửa chữa** xin vui lòng liên hệ với Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38256906.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Tô CNTT (đăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.

KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG  
VIỆN  
KIỂM NGHIỆM  
THUỐC  
TRUNG ƯƠNG  
Nguyễn Đăng Lâm

**PHỤ LỤC I. DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHÂN TÍCH**

(Kèm theo công văn số **148** /VKNTTW-VTTTB, ngày 12/02/2025)

Stt	Tên thiết bị	Hãng sản xuất, Model	Tình trạng thiết bị (nguyên nhân)	Địa điểm đặt thiết bị	Ghi chú
1	Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ (LCMS)	Waters Xevo TQD	Sửa chữa và thay thế phụ kiện thiết bị của máy LCMS Waters Xevo TQD (mã thiết bị: VKN/TĐSH/53.03) Thông tin cụ thể tại Biên bản kỹ thuật ngày 06/02/2025 kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Nam Việt (đơn vị được ủy quyền của hãng Waters, thực hiện bảo trì thiết bị).	Trung tâm đánh giá Tương đương sinh học - Cơ sở 2 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội)	Bảo hành tới thiếu 03 tháng sau thay thế linh kiện.

## PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số 148/VKNTTW-VTTTB ngày 12/02/2025)

.....<sup>1</sup>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### BÁO GIÁ

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tại công văn số<sup>2</sup> ..... ngày<sup>3</sup> .....; chúng tôi<sup>4</sup> ....., địa chỉ<sup>5</sup>: ....., mã số thuế<sup>6</sup>: ..... báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế

TT	Danh mục dịch vụ sửa chữa/linh kiện thay thế	Mô tả dịch vụ/hàng hóa <sup>7</sup>	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1						
2						
...						
<b>Tổng cộng</b>						

Giá chào là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa, thay thế linh phụ kiện tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ..... tháng/ngày<sup>8</sup>, kể từ ngày ..... tháng ..... năm .....<sup>9</sup>

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....<sup>10</sup>

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp<sup>11</sup>**  
(Ký tên, đóng dấu)

- 
- <sup>1</sup> Tên đơn vị báo giá
  - <sup>2</sup> Ghi số hiệu của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
  - <sup>3</sup> Ghi ngày của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
  - <sup>4</sup> Ghi tên đơn vị cung cấp/báo giá
  - <sup>5</sup> Ghi địa chỉ nhà cung cấp/báo giá
  - <sup>6</sup> Ghi mã số thuế của nhà cung cấp/báo giá
  - <sup>7</sup> Ghi rõ mã hàng hóa, hãng sản xuất, xuất xứ.
  - <sup>8</sup> Ghi cụ thể số tháng/ngày, nhưng không nhỏ hơn 02 tháng hoặc 60 ngày
  - <sup>9</sup> Ghi thời gian kết thúc nhận báo giá ghi trong văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
  - <sup>10</sup> Ghi địa danh tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh của đơn vị báo giá; ngày, tháng, năm báo giá
  - <sup>11</sup> Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.



**VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỘC TW**

**DỰ TRÙ SỬA CHỮA**

Khoa/phòng/ban/trung tâm: Trung tâm Đánh giá TĐSH

Số 09 /TĐSH/2025

Kính gửi: - Ban Giám đốc

- Phòng Vật tư – trang thiết bị

Tên thiết bị: Máy sắc ký lỏng khối phổ Waters Xevo TQD

Mã thiết bị: VKN/TĐSH/53.03

Tình trạng: - Thiết bị báo lỗi “Turbo controller fault”

- Bộ phân khối phổ (MS) không đạt chân không

Đề nghị: Kiểm tra và sửa chữa


Thời gian: Sớm nhất có thể

Ngày 06 tháng 02 năm 2025

**PHÒNG NHẬN DỰ TRÙ BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT KHOA/PHÒNG/BAN/TRUNG TÂM**

  
**Phạm Văn Kiên**

  
**Nguyễn Văn Hà**

  
**Trần Hoàng**





**NAM VIET SERVICE TECHNOLOGIES JSC**  
 Đ/c: Tầng 15, Tòa Nhà Lim 2, Số 62A, CMT8, P.6, Q.3, Tp.HCM  
 VPGD: F12, Đường 3A, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM  
 Tel: 08 37752 022/ Fax: 08 37710 188/ Hotline: 0913320897  
 [M]: giang.nguyen@navist.vn/ [W]: www.navist.vn

## BIÊN BẢN KỸ THUẬT

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG			
Tên công ty	Viện Kiểm nghiệm Thủy TW - CS2		
Địa chỉ	Ngõ 157 Bàng D - Thanh Trì - Hà Nội		
Người liên hệ	SDT	Email	
Số HĐ/ PO			
THÔNG TIN THIẾT BỊ			
Tên thiết bị	H-Class / Xevo TQ D		
Mã số/ SN	QCA 252		
Tình trạng TB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Không đạt chuẩn không khí khởi động MS</li> <li>- MS báo lỗi: turbo controller fault</li> </ul>		
MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC			
<input type="checkbox"/>	Lắp đặt	<input type="checkbox"/>	Bảo trì
<input checked="" type="checkbox"/>	Kiểm tra	<input type="checkbox"/>	Sửa chữa
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Bảo hành
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	DV khác: .....
NỘI DUNG CÔNG VIỆC			
<p>- Kiểm tra hệ thống, đã thử Reboot, khởi động lại hệ thống: lỗi vẫn lặp lại</p> <p>- Loại trừ khả năng rò chân không bằng cách thay thế seal O-ring cho Inner Source: không có kết quả</p> <p>- Đã kiểm tra lại bộ thông Turbo: điện cấp cho bơm Turbo đảm bảo (48VDC), tuy nhiên Turbo không thể khởi động</p>			
KẾT QUẢ/ ĐỀ XUẤT			
<p>- Hệ thống hỏng bơm Turbo, cần dự trù thay thế 1/ Split flow Pump and Controller; P/N: 700005834; S/N: 01</p>			
Ý KIẾN KHÁCH HÀNG			
Chữ ký khách hàng	B Nguyễn Thị Dung	Ngày	06/02/25
Chữ ký kỹ sư thực hiện	A Nguyễn Hải Dũng	Ngày	06/02/25